

# Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „kurbler“ vom 10. April 2010 um 21:08

Hallo Thomas,

wo ist den das BT Audio Menü, ich finde es erst gar nicht, kann mich erinnern das ich es schon mal gesehen habe.

Du hast auch mit der 26xx nicht das Regensburg Syndrom. Was ist denn an meinen RNS anders, das es sich nicht die alten GPS Koordinaten merkt.

Das Problem tritt nur auf wenn ich aus der Tiefgarage raus fahre und der dicke längere Zeit in der TG gestanden hat. Hast Du Deinen dicken schon mal länger in einer nicht GPS versorgten Gebiet abgestellt?

vg  
peter