

Kapitaler Motorschaden bei 77t km

Beitrag von „EzioS“ vom 12. April 2010 um 14:31

So, da hat es mich nun nach 4 Jahren und einer Laufleistung von 77t Kilometer nun doch noch erwischt: Motorschaden - die Plasmabeschichtung der Zylinderlaufflächen hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Dies führt dazu, daß die Kolben auf dem blanken Innenleben des Motorblock laufen, da keine Zylinderbuchsen im R5 verbaut werden/wurden.

Erst qualmte es "ein wenig", dann klang er ganz lustig und dann war Ende.

Der Dicke steht nun beim 😊 und ich bekomme ab morgen einen Polo und dann gucken wir mal weiter.

[yt]pk2NAM-ZiaU[/yt]

