

# Software-Aktualisierung RNS 510

**Beitrag von „kurbler“ vom 12. April 2010 um 20:48**

Hallo TF´s

also das Regensburg Syndrom ist mit der modifizierten 2722 auch noch vorhanden, hab aber das Gefühl das nach der Ausfahrt aus der TG es keine Minute gedauert hat das die MAP dann richtig war.

mp3 fangen auch wieder von vorne an, wenn die Zündung länger aus ist.

vg

peter