

# Spaltmasse Frontschürze GP-Modell

Beitrag von „knolfi“ vom 14. April 2010 um 13:55

Hallo Gemeinde,

mal eine Frage: sind die Spaltmasse der Frontschürze normal, wenn man im Übergangsbereich Frontschürze/Kotflügel sowohl links als auch rechts die dreiecksförmige Anschraubaufnahme für den Kotflügel (?) sieht (siehe Bilder zur Orientierung)?

Irgendwie erscheinen mir dort die Spaltmasse assymetrisch und grösser; d. h. im Bereich Scheinwerfer ist das Spaltmass grösser und in Richtung vordere Rädhäuser kleiner.

Hintergrund meiner Frage: war gestern beim 😊 und habe die defekte Hupe (Tieftöner) tauschen lassen. Dafür haben Sie die Frontschürze demontieren müssen. Hoffe nur, dass der 😊 diese nicht unter Spannung wieder rangeklatscht hat...getreu dem Motto "was nicht passend ist, wird passend gemacht".