

Resonanzgeräusche

Beitrag von „nautic“ vom 8. Dezember 2004 um 16:54

Hallo,

hatte meinen Dicken wieder in der Werkstatt, wegen der Resonanzgeräusche bei 2500 - 3200 Umdrehungen. Es standen 3 R5 Automatik zum Vergleich (Modell 2003 / 2004 / 2005).

Nur bei meinem Modell 2005 treten diese Geräusche auf, das Ergebnis wurde nach Wolfsburg übermittelt.

Dann werden wir weitersehen



Gruß

Michael