

# climatronic

**Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 22. April 2010 um 17:39**

Freut mich, das man das Problem so günstig beheben konnte.

Das Problem mit dem Fern(licht) kommt mir auch sehr bekannt vor. Hatte meiner auch. Problem war bei mir, dass ein Kontakt von dem Kabel, das den Motor für die "Fernlichtklappe" steuert, einen Wackelkontakt hatte. Scheinwerfer ausbauen, Kontakt prüfen, ggf. anlöten geht relativ mühelos.