

# Koppelstange hinten rechts defekt

**Beitrag von „Fisch“ vom 23. April 2010 um 11:25**

Defekt heisst hier in der Regel, dass eines oder beide Lager ausgeschlagen ist/sind was sich zunehmend mit Klappern im Fahrwerksbereich bemerkbar macht. Würde sie immer beidseitig wechseln, da die andere in der Regel auch bald kommt. Wechsel ist selbst einfach zu bewerkstelligen, ein Satz für eine Achse dürfte so zwischen 50,- und 100,- EUR kosten, schau mal hier:

<http://cgi.ebay.de/2x-KOPPELSTANG...=item5ad3ad83db>

Gruß Fisch