

V10 (R50) ölt vor sich hin

Beitrag von „wolve“ vom 5. Mai 2010 um 00:44

Hallo zusammen!

Heute hat mich fast der Schlag getroffen.

Mein Dicker ölt (wohl seit kurzem) aus der Zylinderbank beifahrerseitig unterhalb der Motorabdeckung.

Nicht viel, aber dennoch deutlich sichtbar.

Hatte von euch jemand schon ähnliche Symptome?

Werde die Tage mal die Abdeckung runter nehmen, um zu sehen woher es kommt - vielleicht habe ich ja auch nur beim Nachfüllen gekleckert.

Grüße,
Klaus