

# V10 (R50) ölt vor sich hin

**Beitrag von „bluwe“ vom 5. Mai 2010 um 18:07**

Hallo Klaus

bei meinem war es mal so das er am Ölkühler geleckert hatte und zwar solange bis sich dieser verabschiedet hat. Am Ende bin ich dann mit dem Dicken liegen geblieben und hatte eine riesen Öllache unterm Auto.

Wenn ich mich recht zurück erinnere ist der Ölkühler beim V 10 im rechten Bereich des Motor...

Ich würde es vom 😊 checken lassen. 🤖