

V6 TDI, Motorklappen: Hydrostößel, Injektoren, oder?

Beitrag von „diver2000“ vom 7. Mai 2010 um 17:17

Hi Snowman,

Kannst du genaueres zu dem Problem mit der Plasmabeschichtung sagen, bzw. hat du einen Link wo man das detaillierter nachlesen kann? Da ich einen V6 TDI aus dieser Zeit und ich würde mich gern mehr informieren, auf was man achten sollte, bzw. wie man das Problem frühzeitig erkennen kann.

Gruß Sven