

Aussenspiegel vibriert

Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 15. Mai 2010 um 10:48

An meinem Touareg Bj 2006 vibriert der Außenspiegel auf der Beifahrerseite, d.h. das Spiegeglas zittert.

Dieses tritt bei einer Geschwindigkeit ab 50 Km/H auf. Der Freundliche hat bei einer äußeren Begutachtung festgestellt, dass das Glas richtig eingerastet ist, aber die innere Mimik des elektrisch verstellbaren Spiegel hat Spiel.

Nun meine Frage an die Runde: Was kann ich tun, um dieses Vibrieren zu vermeiden? Ich dachte schon daran, einfach einen Filz zwischen Spiegelglas und Spiegelgehäuse zu bringen. Ein neuer Spiegel fällt aus Kostengründen aus.

Für Lösungen aus dem Forum wäre ich dankbar.

Kleinschmidt