

Turbolader

Beitrag von „N2k1“ vom 16. Mai 2010 um 23:04

Hallo!

Als ob ich es gestern schon gewußt hätte.. Heute kam prompt die "Abgas - Werkstatt"-Meldung..

Nach 40 km BAB mit 2500 U/min war der Fehler weg...

Nach 10 km Stadt-Verkehr war er wieder da.

Heimweg.. BAB und Fehler ist derzeit weg..

Rauchschwaden hab ich heute nicht gezogen - aber dafür hat wohl nun ein Sensor bemerkt, daß was nicht stimmt.

Temperaturanstieg war nicht zu verzeichnen (Aber bei Öl im Brennraum sollte doch die Temperatur ansteigen - oder?)

Allerdings hab ich das Gefühl, daß der Verbrauch etwas gestiegen ist..

Im Moment hab ich für die Werkstatt leider wenig Zeit.. aber wenn das so weitergeht .. 