

Turbolader

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 17. Mai 2010 um 11:54

[Zitat von N2k1](#)

Hallo!

Danke für die vielen Antworten und Hilfestellungen - auch per PN.

Bezüglich Steuergeräte habe ich derzeit ohnehin ein paar Probleme..

Erst ein Knallen in den Lautsprechern, wenn irgend eine Aktivität auf dem Bus ist.

Dann Ausfall der vorderen LS.

Danach zeigt er mir beim Klatstart die "ESP-Lampe" - wenn man ein paar km gefahren ist und neu startet ist das Problem weg.

Nun das Problem am Motor.. und das Alles, nachdem ein marder im Auto war und danach die Batterie auf Null..

(Vielleicht gibt es ja nun nochmal eine neue Prognose)

.

Alles anzeigen

hallo nochmal Sven!

Die gibt es 😬!

Marderbiss an unterschiedlichen Stellen. Lass bitte alle Schläuche und Leitungen umgehend überprüfen, bevor noch ein größerer Schaden entsteht. Die Probleme mit dem LS Ausfall und den anderen Sachen, kann ein Masseproblem sein oder durch Bisse hat es einen Kurzschluß gegeben. Das Motorproblem wird dann wahrscheinlich durch einen defekten Luftschlauch kommen. Der steht recht oft auf der Speisekarte bei Mardern. Bei uns hatte es auch schon einen Ladeluftschlauch erwischt.

Also nix wie hin zum checken! 😬🔧

LG

Manu