

# Menüsteuerung für Kombiinstrument funktioniert nicht mehr beim Touareg II

Beitrag von „juma“ vom 18. Mai 2010 um 21:16

Servus,

[Zitat von LVM](#)

[...]Es wird nur noch das Piktogramm vom Touareg angezeigt. [...]Wer kann mir hier weiterhelfen ????

die Erfahrungen über den Touareg II halten sich leider noch sehr in Grenzen und ein Wissen spezifisch für dieses Modell muss sich noch aufbauen.

Leider stellt uns Volkswagen kein Modell zur Verfügung, an dem wir mal testen könnten 🙄

Nichtsdestotrotz empfehle ich dir in jedem Fall beim 😊 vorbeizufahren, denn der kann zumindest das Fahrzeug auslesen und die Elektronik checken. Immerhin bist du (logischerweise) in der Gewährleistungsphase...