

# mal wieder eine Klapperanalyse - Armaturenbrett

Beitrag von „Sami“ vom 20. Mai 2010 um 03:25

Hi Leute,

wollte das Thema nochmal aufgreifen.

Hat sich in der Sache in den letzten Jahren was getan?

Habe auch die Geäuse morgens wenn es kühler ist links am Armaturenbrett bzw. Tachogehäuse.

Vielleicht kann mir jemand sagen wo sich die Schrauben für Tach oder Gehäuse befinden?

Gruß

Sami