

Aussenspiegel vibriert

Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 20. Mai 2010 um 10:02

Die Ursache ist gefunden:

Der Kleber zwischen dem Spiegelglas und der darunterliegenden Heizfolie hat sich gelöst.

Somit hatte das aufgeklebte Spiegelglas keinen Halt und fing bei Fahrt an zu vibrieren.

Ein neues Spiegelglas mit Heizfolie für 40 Euro hat nun das Problem beseitigt.

Kleinschmidt