

Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „touareg123“ vom 21. Mai 2010 um 17:55

Hallo,

ich hätte da mal eine Frage an Euch:

Ich habe gerade meinen Dicken Nanoversiegelt. Hierbei ist mir auf dem Boden aufgefallen, dass eine grüne, schmierige Flüssigkeit vorne auf der Beifahrerseite unten heruntertropft.

Könnt Ihr mir da weiterhelfen, hab nämlich keine Ahnung was das sein könnte:(

Danke euch schonmal jetzt.

Viele Grüße

Jürgen