

Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „touareg123“ vom 21. Mai 2010 um 21:17

[Zitat von dlu](#)

Mein Mann meint: wahrscheinlich Wärmetauscher

Hallo Doro,

ist der Wärmetauscher dann nur undicht oder kaputt?

Viele Grüße

Jürgen