

Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „touareg123“ vom 21. Mai 2010 um 21:24

[Zitat von Stein](#)

Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter ?

Gruß

Eric

Hallo Eric,

wo sitzt denn der Ausgleichsbehälter? Hast du vielleicht ein Bild?

Viele Grüße

Jürgen