

Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „eagle@1“ vom 22. Mai 2010 um 10:00

Hallo Jürgen,

ich würde auf Wischwasser tippen, da wir vor kurzem das gleiche Problem (nicht bei einem T) aber bei einem Fz mit Scheinwerferreinigungsanlage hatten. Dort war ein Schlauch gerissen.

.