

Vereiste Leitungen am Klimakompressor

Beitrag von „r32“ vom 25. Mai 2010 um 12:01

Hallo,

Ich habe gestern nach einer kurzen Fahrt unter die Motorhaube gesehen. Auf den ersten Blick fielen mir die vereisten (trotz der hohen Temperatur im Motorraum) Leitungen am Klimakompressor auf, wodurch dann auch die zuletzt öfter beobachteten Pfützen unter dem Fahrzeug zu erklären sind.

Nun meine Frage an euch, ich habe ein Foto angehängt: ist das normal, oder stimmt etwas mit der Klimaanlage nicht?

Der Klima wird kalt und ist abgefüllt/kontrolliert mit 750 gram freon.

Gruss,

Aus Holland.