

# Vereiste Leitungen am Klimakompressor

**Beitrag von „Marcus R.“ vom 25. Mai 2010 um 17:15**

Das ist durchaus normal, es war die Tage ja recht warm, deine Klima war bestimmt auf Automatic und 20° eingestellt, da gefriert die Aussenluft bzw die Luftfeuchtigkeit an den Leitungen nahe des Kompressors.

nach dem Abstellen taut es ab und bleibt als Pfütze unter dem Auto.

Ein ähnliches Phänomen kannst Du zu Hause an deinem Kühlschrank beobachten, wenn er bei warmer Um,gebungstemperatur immer wieder geöffnet wird arbeitet der Kompressor dauerhaft und beginnt die Luftfeuchtigkeit zu vereisen.

Ich wäre da ganz entspannt

Gruß

Marcus