

# Luftfahrwerk defekt - keiner kann helfen

Beitrag von „N2k1“ vom 26. Mai 2010 um 01:11

Bei mir war es - bei gleicher Fehlermeldung - eine Dichtung in einem "Federbein", da man beim 😊 nicht in der Lage war den Wagenhebermodus beim Anheben zu aktivieren..  
Soviel zur "Fachwerkstatt" (original VW-Händler, bei dem ich meinen T auch gekauft hatte)