

Luftfahrwerk defekt - keiner kann helfen

Beitrag von „macko“ vom 26. Mai 2010 um 08:56

[Zitat von N2k1](#)

Bei mir war es - bei gleicher Fehlermeldung - eine Dichtung in einem "Federbein", da man beim 😊 nicht in der Lage war den Wagenhebermodus beim Anheben zu aktivieren..

Hallo zusammen,

danke für die Rückmeldung, denn das ist genau das was ich immer sage. Warum sollte man den Wagenhebermodus nicht nutzen, wenn VW das extra vorgesehen hat. Mein Meister hat auch schon gemeint, das wäre nicht mehr nötig... 🙄

Das mit der Dichtung ist nämlich genau der Grund für den Wagenhebermodus, und das war auch beim allroad quattro schon so.

gruss
marco