

RNS-510 Navi Problem

Beitrag von „kenny1“ vom 27. Mai 2010 um 16:31

Hallo an Alle!

Mein Dicker ist z.Z. beim :), da ich meine erste 5000 Mile Inspection habe. Da ich schon von Anfang an Probleme mit meinem RNS 510 hatte (liest keine SD > 2 GB, kann keine Strasse und Hausnummer eingeben, kann nur "Zentrum" jeweils eingeben.), dachte ich, es haengt mit der Version zusammen. Mein Auto ist in der 51KW gebaut worden und sollte (lt. VW Deutschland) SDs bis 32GB lesen koennen. Jetzt sagt mir mein :), dass er die neue Version aufgespielt haben, aber es tut sich trotzdem nix... Frage mich warum! Er hat mir mal den Ausdruck gesendet, da ich wissen wollte, welche SW und HW Version ich habe. Als Erklaerung vorab, sagte er mir, dass es nicht immer sein muss, dass Einzelteile, welche eingebaut werden, den neusten Stand haben??? Da es sich bei seiner Aussage offensichtlich um die Hardwareseite handelt (SW wurde ja schon ausprobiert), frage ich mich ob ich ein "altes Navi" habe. Kann mir da jemand (siehe Anhang) vielleicht weiterhelfen? Auch bezueglich der SD Karte haette ich 'ne Frage: Stimmt es, dass die Lesbarkeit der Karte direkt mit dem Kartenleser zu tun hat? hatte bis dato verstanden, dass man den 510 eine neue Software verpasst und das Teil kann danach auch bis zu 32GB lesen.

Vielen Dank!!

Kenny