

RNS-510 Navi Problem

Beitrag von „Arndt“ vom 27. Mai 2010 um 17:13

Beim **RNS510 im Touareg** gibt es keine offizielle Möglichkeit die Softwareversion 2660 oder höher einzuspielen. Dieser Softwarestand ist jedoch mindestens notwendig um SDHC-Karten lesen zu können, ansonsten sind maximal 2 GB SD-Karten (ohne HC) möglich.

Wenn Du ein wenig im Internet suchst, dann findest Du inoffizielle Quellen für dieses Update. Aber Achtung: Es ist schon zu Problemen beim Update gekommen, anschließend war das RNS 510 absolut unbrauchbar. Aus diesem Grund werde ich keine solche Version bei mir einspielen.

Das Problem mit der Eingabe von Strassen wird auch häufig über das RNS2 aus amerikanischen Reimporten berichtet. Angeblich funktionieren diese nicht in Europa, Abhilfe schafft wohl nur ein Austausch gegen ein europäisches Gerät. Evtl. gilt das auch für das amerikanische RNS510.