

RNS-510 Navi Problem

Beitrag von „Antchy“ vom 27. Mai 2010 um 20:09

Hallo zusammen, auch ich habe ein Problem. Ich habe einen Touareg 2 2009 aus USA nach Deutschland importiert. Er hat ein RNS 510 und das amerikanische GPS funktionierte einwandfrei. Jetzt habe ich eine deutsche DVD mit neuem Kartenmaterial für ganz viel Geld bestellt. Aber??? Ich kann die DVD nicht installieren. Sie läuft an, macht aber nix. Bei VW sagte man mir, es dauert bis zu einer Stunde und darf nicht unterbrochen werden. Das Radio macht alles alleine... Aber nichts geht... Was mache ich falsch? Komisch ist auch, dass es bei der DVD keinerlei Installationshinweise gibt. Kann mir jemand helfen? Gibt es vielleicht eine Anleitung?
LG Antchy