

Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „allroad“ vom 28. Mai 2010 um 11:04

[Zitat von dlu](#)

Mein Mann meint: wahrscheinlich Wärmetauscher

Erhöhter Wasserverlust (Kühflüssigkeit), Kontrolle Ausgleichsbehälter