

Kufatec Can Bus Adapter

Beitrag von „snowbeat“ vom 4. Juni 2010 um 18:50

Hallo zusammen

Heute war es soweit, ich habe das neue RNS510 erhalten und habe es gegen mein altes MFD ausgetauscht. Ich habe dazu den Kufatec Adapter 1.6 > 2.0 verwendet. Nach dem Einbau habe ich das Gerät getestet und alles hat funktioniert. Lautstärke Regelung über Lenkrad, Radioanzeige auf Display usw.. Nach ca. 20 min. schaltete jedoch die Anzeige auf dem Display plötzlich aus und auch die Lautstärke Regulierung über das Lenkrad funktioniert nicht mehr. Ist jetzt der neue Kufatec Adapter bereits defekt, oder kann es auch an der Fahrzeugsoftware liegen? Die Kabel habe ich überprüft. Hatte jemand schon mal dasselbe Problem?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Grüsse aus der Schweiz

Beat