

# Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „touareg123“ vom 4. Juni 2010 um 22:35

[Zitat von Thomas W.](#)

dann wird das wohl doch das Kontrastmittel mit (schmierigem) Öl aus der Klima gewesen sein

Hallo Thomas und alle anderen,

also ich war bei Pitstop und der Meister hat es ausgeleuchtet. Er meinte er konnte nix sehen, er meint jedoch auch, dass es das zugefügte Kontrastmittel ist. Dass da was tropft konnte er sich auch nicht so ganz erklären, zumal er ja nichts sehen kann. Deshalb will er es nächste Woche, da ich sowieso zur Klimadesinfektion gehe, nochmals genauer anschauen und nochmals ausleuchten. Bin ja mal gespannt was da raus kommt 😊.

Werde dann berichten 😊

Bis dahin

Grüße

Jürgen