

Quadlock-Stecker unvollständig

Beitrag von „blinnekvw“ vom 7. Juni 2010 um 15:08

Hallo Frank,

vielen Dank für Deine Antwort, den Hinweis mit dem Verstärker nehme ich mal auf. Das neue Navi ist ein No-Name, aber es lag ein Adapter für den Touareg bei. Sogar die Lenkrad-Tasten +/- gehen, es ist eigentlich alles richtig, nur dass auf der Fahrzeugseite der Stecker für die Lautsprecher zu fehlen scheint. Inzwischen bin ich mir bei der ganzen Bastelei auch garnicht mehr sicher, ob ich den nicht selbst abgezogen habe und er irgendwie so verrutscht ist, dass ich ihn nicht mehr sehe. Ich werde nachher nochmal mit einer Taschenlampe rangehen.

Gruß,
Bernd