

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Vladi“ vom 11. Juni 2010 um 11:34

Moin zusammen,

vielen Dank für diesen Thread. Ich habe mich lange mit dem Drehzahlverlust rumgeärgert - man gewöhnt sich aber daran, fährt dann entsprechend und denkt nur noch sporadisch daran -, bin aber nie in die Werkstatt gegangen. Ich hatte keine Lust auf „na wenn sie nicht genau sagen können, in welchen Situationen der Fehler auftritt, kann ich auch nichts machen“. Nach lesen aller Beiträge bin ich dann doch in die Werkstatt. Prompt kam die Frage nach der Situation und man gab mir zu verstehen, dass man ohne Fehlermeldung oder oder detaillierte Situationsbeschreibung eine Testfahrt über mehrere Stunden mit mid. 2 Personen machen müsse, wobei ich diese Kosten tragen muss. Kurz, man wollte mich abschrecken! Nach einem Verweis auf Beiträge im Netz und einem Fehler in der Kuglung, der bei VW wohl bekannt sei und kleinerer Drohungen, wurde man gesprächsbereiter.

Der Rest ist schnell erzählt: Diagnosefahrt - Fehler gefunden - Softwareupdate - Fahrzeug fährt besser, aber Fehler nicht ganz weg - Kupplungstausch - Fehler ganz weg.

Nachdem Kupplungstausch vor 3 Wochen fährt der Wagen, so wie ein Auto fahren sollte - ohne plötzliche Beschleunigungslöcher. Obendrein ist der Spritverbrauch m.E. geringer, was aber auch nur Einbildung sein kann.

Alles in allem ärgere ich mich über mich selbst, dass ich nicht schon früher in die Werkstatt gegangen bin.

So long

Vladi