

elektrische Lenksäulenverstellung

Beitrag von „desertgargoyle“ vom 17. Juni 2010 um 07:20

also bei meinem v10 bj. 2004 siehts genauso aus wie auf euren bildern.
gibts dazu schon neue erkenntnisse oder passt der abstand so ?
würde mich über eine antwort freuen, da ich den touareg erst vor kurzem erstanden habe und eine (mögliche) reparatur noch unter die garantie fallen würde.
danke !