

# RNS510 plötzlich ohne Ton

Beitrag von „Arndt“ vom 19. Juni 2010 um 13:57

[Zitat von bobel](#)

Mache mal für 5 Minuten die Kabel von den Batteriepolen ab - beim anschließen wird dann alles resettet. Bei mir hatte sich auch mal die Navi aufgehängt und nach dem resettet funzte wieder alles wie zuvor // hatte allerdings keine Telefon verbaut und den CD Wechsler muß ich zu meiner Schande eingestehen, habe ich auch nicht extra getestet. Ich hatte schon einen dicken Hals weil die Navi nicht funzte und ich auch kein Radio hören konnte.

**Es muß nicht ein identischer Fall bei dir sein**, doch mal schnell die Batterie ein paar Minuten vom Fahrzeug trennen ist nicht viel Arbeit und könnte Wunder wirken.

## **STOPP!**

Zieh lieber erst mal nur die Sicherungen vom Navi. Das Abklemmen der Batterie führt meistens zu immensen Fehlermeldungen aller Steuergeräte und kann nur vom 😊 zurück gesetzt werden.