

# Kosten 1.Inspektion nach 30000 km! (Touareg I / 7 L)

Beitrag von „vmax94“ vom 21. Juni 2010 um 12:38

Hi Jungs,

bei km-Stand 13850 in die Werkstatt gebracht:

Kosten:

neue Windschutzscheibe: € 887,00 (SB 150€)

Intervall-Service (Öl angeliefert)

- Wechsel Bremsflüssigk.
- Klimaanlage reinigen
- Dichtring
- Filtereinsatz
- Staubfilt.
- Kühlzusatz
- Klarsicht

Summe: € 300.72

**Total Summe € 1.187,72**

davon Eigenkosten € 450.72

+ Öl € 85.- **€ 535.72**

den alten 'Trick' mit dem Scheibenklar hab ich nicht reklamiert, da ich den Leihwagen umsonst bekam..

LG

Bernd