

Vereiste Leitungen am Klimakompressor

Beitrag von „r32“ vom 21. Juni 2010 um 22:22

Heute ein neue temperaturfühler (1K0907543A) eingebaut und jetzt is alles wieder normaal !

Auch nach viele stunden fahren ist er kalt und er vereist nicht mehr.