

Werkstattaktion 23F4

Beitrag von „Darragh“ vom 24. Juni 2010 um 18:51

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Leute

Ich glaube nun hat es auch mich erwischt....

Siet gestern nimmt mein Dicker (V6 TDI BJ Mrz/2006 Automatik, Tiptronic) kein Gas mehr richtig an. Will heißen, sobald ich aufs Gas trete, passiert erst mal nichts, dann kommt der Schub. Ist schon ein komisches Gefühl so fahren zu müssen.

So Leute nun ist es raus!

Also Punkt eins:

Der Marder hat sein Unwesen getrieben. Hat mir einen Unterdruckschlauch perforiert. Wurde ausgetauscht.:)

Punkt zwei:

Mein Dicker ist von der Maßnahme 23F4 nicht betroffen.:)

Nun aber zu Punkt drei: [...] edit: der geht hier weiter: [KLICK](#)

Gruß Michael