

Öl im Stecker V6 TDI

Beitrag von „Stein“ vom 26. Juni 2010 um 10:19

Bei mir ist es wahrscheinlich ein mechanischer Schaden am Schieberkasten.
Siehe meinen Fred unter Getriebeschaden.

Aber bei Reparaturen um die 10.000.-€ ist es ja schon ein wirtschaftlicher Totalschaden, da mein V6 TDI höchstes 22.000.-€ beim Verkauf bringt (Neupreis 70.000.-€ , 4/2006)
Somit war dies mein erster und letzter T .

Gruß
Eric