

# **falsche Digitalanzeige der Geschwindigkeit**

**Beitrag von „TG1977“ vom 2. Juli 2010 um 13:35**

Hallo,

dieses Problem habe ich auch. VW Bratislava hat es falsch ausgeliefert. Mein Touareg ist jetzt genau 1 Jahr alt und ich war schon über 4 mal beim Nachbessern. Habe diesen Fehler innerhalb weniger Tage nach Erstzulassung an VW und den Händler gemeldet. Sie haben dann irgendwann mal den kompletten Bordcomputer getauscht aber ohne erfolg. VW kennt diese Problem nicht und der Händler meint es ist ein Bedienfehler.