

Tropfen am Auspuff links

Beitrag von „No8ody“ vom 6. Juli 2010 um 20:54

[Zitat von SOA](#)

Servus Kevin,

hast Du die sogenannte 2+2 Klimaanlage mit 2tem Klimagerät im Heck verbaut (erkennbar an der separaten Klimabedienung für hinten)?

Wenn ja, dürfte es sich um Kondenswasser aus der Klimaanlage handeln.

Viele Grüße

Sven

Alles anzeigen

Hallo Sven, vielen Danke 😊 Denke das wird die Lösung sein 😊 Aber befüllt wird die ganz normal vorne über die normale ne? Hatte den Dicken nämlich letztens erst beim Klimageservice 😊