

Touareg2 Side-Assist Probleme

Beitrag von „fwschilling“ vom 7. Juli 2010 um 08:22

Fahre seit Juni den Neuen Touareg 2 V6 und habe ein Problem mit der Elektronik-
der Side-Assist zeigt bei hohen Aussentemperaturen immer "Fehler Sideassist" im MFA an und
schaltet sich dann aus.

bei Aussentemperaturen bis ca. 20 Grad funktioniert er super- hat vielleicht auch schon jemand
dieses Problem gehabt und kann helfen ???

Händler weiss auch nicht wirklich weiter !!!