

# Touareg2 Side-Assist Probleme

**Beitrag von „fwschilling“ vom 7. Juli 2010 um 08:22**

Fahre seit Juni den Neuen Touareg 2 V6 und habe ein Problem mit der Elektronik-  
der Side-Assist zeigt bei hohen Aussentemperaturen immer "Fehler Sideassist" im MFA an und  
schaltet sich dann aus.

bei Aussentemperaturen bis ca. 20 Grad funktioniert er super- hat vielleicht auch schon jemand  
dieses Problem gehabt und kann helfen ???

Händler weiss auch nicht wirklich weiter !!!