

RNS-510 Navi Problem

Beitrag von „kenny1“ vom 9. Juli 2010 um 08:27

+++UPDATE+++

Hi an Alle!

Also mit der Italo Werkstatt bin ich leider nicht weiter gekommen.... Sie konnten mein Auto noch nicht mal mit der VIN finden, haben sich geweigert, neue Firmware und SW aufzuspielen, da sie keine Garantie uebernehmen wuerden. Also habe ich mich an einen 😁 in Landstuhl (Kreis KL) gewendet und siehe da: Er hat meine VIN in seine Datenbank eingegeben und gefunden. Er hatte eine Latte Updates fuer meinen RNS-510. DVD ist schon unterwegs 🙌🙌. Werde an dieser Stelle berichten, wie und was alles verbessert wurde, nachdem ich meine Updates aufgespeilt habe.

Bezueglich meine Anfrage bei VW ueber mein B Index Geraet (mein Auto ist in de 51 KW 2009 gebaut, "sollte" eigentlich ein C Index Geraet haben, da VW ab der 45KW 2009 angefangen hat diese einzubauen.), wurde mir mitgeteilt, dass es zwar richtig waere, jedoch behaelt sich VW das Recht, auch noch B Index Geraete einzubauen. Auf gut dt.: Alte einbauen, bis sie alle sind, dann erst die Neuen einbauen. Weiss nicht so recht, ob ich mich damit abfinden sollte oder nicht... Eure Meinung?

Gruss,

Kenny