

# **Schalten in den Rückwärtsgang nur mit starkem "Ruck"**

**Beitrag von „Pollibus“ vom 9. Juli 2010 um 12:45**

Dicker war jetzt beim Service. Getriebe wurde laut Aussage von einem Mitarbeiter (nicht aus der Werkstatt) zurückgesetzt. Bis jetzt (2Tage) hat sich das Problem nicht mehr in der Intensität gezeigt. Ein leichtes Rucken gibts immer noch, nicht schlimm. Mal sehen wie's weiter geht.