

# Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „touareg123“ vom 9. Juli 2010 um 19:46

Hallo an alle,

hab den Dicken gestern in die Werkstatt meines Vertrauens, wo ich auch mit der M-Klasse hingehere und absolut zufrieden bin, gebracht und heute konnte ich ihn wieder abholen.

Das Problem lag am Kondensator, der hatte an einem Anschluss einen Riss, durch den die Flüssigkeit dann tropfen konnte.

War natürlich ein mortz Aufwand, es musste die komplette Frontschürze abgenommen werden, der Kondensator getauscht werden und die Anlage wieder^^befüllt werden...bin jetzt mal auf die Rechnung gespannt 😊

Sobald ich die habe, werde ich es euch melden:)

Bis dahin

viele Grüße

Jürgen