

V10 (R50) ölt vor sich hin

Beitrag von „WildChild“ vom 10. Juli 2010 um 10:17

Hallo liebe Gemeinde,

mir konnte zwar niemand weiter helfen, jedoch will ich mein Problem und die Ursache ansprechen. Nach meinem Post hatte ich kurze Zeit später ein Leistungsverlust an meinem Fahrzeug. Beschleunigte also so gut wie nicht. Vermutung bei mir waren die Turbos!

Um an die ranzukommen, wissen ja mittlerweile die meisten, dass man den Motor ausbauen muss! Super Volkswagen Ingenieure 🤝🤝

Nun gut, ich wollte mich also dem widmen. Motor habe ich rausgeholt (1 Tag Arbeit mit 3 Mann). Folgende Fehler wurden gefunden. Das ölen kam von einer undichten Leitung am Turbo welche lose war 😞😞. 2 Fehler. Das Turbo hat sich verabschiedet! Jedoch auf eine komische Art und Weise. nach 89TKM weiste dieses keinen großen Spiel auf und hat sich auch nicht zerlegt. Noch nicht mal die Außenwand berührt. Es war der Verstellhebel der Turbogeometrie welcher sich nur noch 1 cm bewegen ließ statt der im Neuteil 5cm! Somit konnte keine Leistung aufgebaut werden. Nach der ganzen Aktion läuft alles perfekt!

Hoffentlich bleibt mir der "Dicke" für weitere Jahre gut erhalten. Trotzdem muss ich nach dem intensiven und vorallem schweren Turbowechsel mit einem Schrecken rumfahren. Leider ist das Ersatzteil weit nicht so teuer wie die Arbeitszeit. Laut dem Freundlichen werden allein 25 Arbeitsstunden für den Turbowechsel veranschlagt. Zu den 1600€ für das reine Turbo (ohne Steuergerät) kommen hier hohe Kosten auf einen zu.

Bei mir hat die ganze Aktion 1300€ gekostet, weil ich die Neuteile für 1/3 bekommen habe (NEU) und mit Eigenleistung das Problem beheben konnte. Weiterhin musste ich nur den Fehlerspeicher auslesen und die Einträge entfernen lassen. Fertig!

Der Dicke entschädigt für viele Probleme. Es ärgert mich nur, dass soviel Arbeit und auch wertvolle Zeit drauf geht die Turbos zu wechseln. Das hätte man alles mit etwas mehr Köpfchen und Verstand und in paar Stündchen in der Entwicklungsabteilung anders lösen können. Stattdessen müssen die Werkstätten sich rumquälen, weil die Kollegen in der Entwicklungsabteilung Praxis und Theorie nicht kombinieren können. Oder aber die mögen sich einfach nicht 😏

Ich hoffe hier einigen Mitgliedern und Lesern mit meinem Beitrag helfen zu können eventuelle Probleme lösen bzw. ausschließen zu können.

Schönes Wochenende wünscht,

Robert