

Gong defekt

Beitrag von „Hottihood“ vom 10. Juli 2010 um 23:07

Info:

Modul im Kombiinstrument wurde ausgetauscht und der Gong geht wieder.
Kosten 169€ bei einer Firma in Düren.

Grüße Hotti