

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „salvatore“ vom 14. Juli 2010 um 10:38

Hallo Mädels,

lange war Ruhe mit meinem T, aber seit 4 Wochen habe ich nun auch obige Fehlermeldung.

War heute beim 😊 Fehlerspeicher auslesen:

02628: Sensor für Schwenkmodulposition rechts defekt - statisch.

Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler; kann einer der Pro's eine Kosteneinschätzung geben?

Thanks for attention! 🙏