

Hupe defekt

Beitrag von „Haribo45“ vom 14. Juli 2010 um 17:34

Habe auch heute meine Hupe gewechselt.(Tiefton)

Der Mechaniker hat nur den Kühlergrill ausgebaut (3 Schrauben) und dann die Plastikabdeckung des Ladeluftkühlers etwas zur Seite gedrückt.

Er konnte dann die Mutter der Hupe leicht abschrauben. Die ganze Aktion hat gerade mal 20 Minuten gedauert. 🙌👍

Kosten der Hupe werden ca.50€ inkl. MWST betragen.

(Arbeit auf Kulanz, da ich den Dicken erst seit 3 Monaten besitze)

Bekomme die Rechnung aber erst noch zugeschickt.

Nun hupt er wieder, wie es sich für einen Touareg gehört 🙌👍😊

Gruß Harry