

V8 hat Motorgeräusche beim Anlassen

Beitrag von „r32“ vom 16. Juli 2010 um 21:55

Hallo,

Ich das problem mit meinem V8 auch (benzin)...aber das ist kein fehler (siehe unten),

TT-06-106

All Model Year Engines with Adjustable Cam Timing

If you have a complaint of a rattle or knocking noise coming from the Camshaft Chain Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) for the first couple of seconds after the engine starts, do NOT replace the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) for this concern; it will NOT eliminate this noise.

Camshaft adjustment is hydraulically actuated and controlled by engine oil pressure. If the engine hasn't been run for a length of time, the oil pressure drops and some of the oil partially flows back into the sump. After a cold start, by design, oil pressure inside the camshaft adjusters must be built up as fast as possible which can sometimes cause a rattle or knocking noise. The noise is considered normal.